



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๘๖๗๐๑/-

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

เรื่องเดิม ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๘ ด้านการบริการสาธารณะ หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัด ๖๓ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหา น้ำเสียในพื้นที่ โดย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องบันทึก/รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหา น้ำเสียในพื้นที่ ตามมาตรา ๘๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเท็จจริง งานพัฒนาชุมชน และกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหา น้ำเสียในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน หมู่ที่ ๓ - ๗ ตำบลพิปูน พบสภาพน้ำเสีย รายละเอียด ดังนี้

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ ที่ประสบปัญหา					
	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	๒	๒	-	-	๒
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	๑	๑	๑	๑	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-

หมู่ที่ ๓ บ้านตลาดเสาร์ จำนวน ๓ แหล่ง คือ

๑. ร้านรับซื้อขี้ยาง นายसानิตย์ สนวนกุล สภาพสีน้ำและกลิ่น ผิดปกติ (ปล่อยน้ำลงสู่ถนนสาธารณะ)

๒. ธาราสิงขร โฮมสเตย์ สภาพสีน้ำและกลิ่น ปกติ

๓. โรงน้ำยาง และโรงรม นายเรืองศักดิ์ เชื้องาม สภาพสีน้ำและกลิ่น ปกติ

หมู่ที่ ๔ บ้านหุบ จำนวน ๓ แห่ง คือ

๑. พิปูนออนเซน รีสอร์ท สภาพสีน้ำและกลิ่น ปกติ

๒. โรงฆ่าสัตว์ นายศักดิ์ชัย สิทธิสมบูรณ์ สภาพสีน้ำและกลิ่น ผิดปกติ (มีซากสัตว์
แมลงวัน และกลิ่นเน่าเสีย)

๓. โรงรับซื้อน้ำยางสด นายประเสริฐ ศรีเมือง สภาพสีน้ำและกลิ่น ปกติ

หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่ จำนวน ๑ แห่ง คือ

๑. โรงรม นายประเสริฐ ศรีเมือง สภาพสีน้ำและกลิ่น ผิดปกติ (มีกลิ่นเหม็น)

หมู่ที่ ๖ บ้านเหนือคลองระแนง จำนวน ๑ แห่ง คือ

๑. โรงน้ำยาง นางสาววรรัตน์ พรหมฤทธิ์ สภาพสีน้ำและกลิ่น ผิดปกติ (มีกลิ่นเหม็น
และพื้นที่จำกัด)

หมู่ที่ ๗ บ้านเหนือฟ้า จำนวน ๒ แห่ง คือ

๑. ๓๓๓ รีสอร์ท สภาพสีน้ำและกลิ่น ปกติ (ปล่อยน้ำลงพื้นดินบางส่วน)

๒. เหนือฟ้ารีสอร์ท สภาพสีน้ำและกลิ่น ปกติ (ปล่อยน้ำลงพื้นดินบางส่วน)

ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

- เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรอนุมัติแจ้งสภาพปัญหา
น้ำเสียในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ – ๗ ตำบลพิปูน ตามแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มาตรา ๘๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษดำเนินการดังนี้

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียต้องจัดเก็บ
สถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ
ทส. ๑ เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษเป็นระยะเวลา ๒ ปีนับแต่วันที่มีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลนั้น

๒. จะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.
๒ และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้เสนอเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นที่แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด



(นางณัฐชยา จรเปลี่ยว)


นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้เสนอ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน ปลัด อบต.พิปูน

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติ



(นางสาววันเพ็ญ เทวฤทธิ์)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายก อบต.พิปูน

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติ



(นางสาวจิตรา รักศรีทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

คำอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

(✓) เห็นชอบให้ดำเนินการ

() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

.....



(นายทรงศักดิ์ คเชนทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

แจ้งผู้รับผิดชอบรับทราบ

.....