



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๘๖๗๐๑/ -

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาหน้าเสียนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

**เรื่องเดิม** ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๗ ด้านการบริการสาธารณะ หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัด ๖๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียนในพื้นที่ โดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องบันทึก/รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาหน้าเสียนในพื้นที่ ตามมาตรา ๘๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ข้อเท็จจริง** งานพัฒนาชุมชน และกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาหน้าเสียนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน หมู่ที่ ๓ - ๗ ตำบลพิปูน พบสภาพหน้าเสียนรายละเอียด ดังนี้

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ ที่ประสบปัญหา					
	หมู่ที่ 2	หมู่ที่ 3	หมู่ที่ 4	หมู่ที่ 5	หมู่ที่ 6	หมู่ที่ 7
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำกร	-	2	2	-	-	2
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	1	1	1	1	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-
ไฟป่า	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-

หมู่ที่ ๓ บ้านตลาดเสาร์ จำนวน ๓ แห่ง คือ

๑. ร้านรับซื้อขี้ยาง นายสานิตย์ สนวนกุล สภาพสีน้ำและกลิ่น ผิดปกติ (ปล่อยน้ำลงสู่ถนนสาธารณะ)

๒. ธาราสิงขร โฮมสเตย์ สภาพสีน้ำและกลิ่น ปกติ

๓. โรงน้ำยาง และโรงรม นายเรืองศักดิ์ เชื้องาม สภาพสีน้ำและกลิ่น ปกติ

หมู่ที่ ๔ บ้านหุบ จำนวน ๓ แห่ง คือ

๑. พิปูนออนเซนต์ รีสอร์ท สภาพสีน้ำและกลิ่น ปกติ

๒. โรงฆ่าสัตว์ นายศักดิ์ชัย สิทธิสมบูรณ์ สภาพสีน้ำและกลิ่น ผิดปกติ (มีซากสัตว์  
แมลงวัน และกลิ่นเน่าเสีย)

๓. โรงรับซื้อน้ำยางสด นายประเสริฐ ศรีเมือง สภาพสีน้ำและกลิ่น ปกติ

หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่ จำนวน ๑ แห่ง คือ

๑. โรงรม นายประเสริฐ ศรีเมือง สภาพสีน้ำและกลิ่น ผิดปกติ (มีกลิ่นเหม็น)

หมู่ที่ ๖ บ้านเหนือคลองระแนง จำนวน ๑ แห่ง คือ

๑. โรงน้ำยาง นางสาววรรรัตน์ พรหมฤทธิ์ สภาพสีน้ำและกลิ่น ผิดปกติ (มีกลิ่นเหม็น  
และพื้นที่จำกัด)

หมู่ที่ ๗ บ้านเหนือฟ้า จำนวน ๒ แห่ง คือ

๑. ๓๓๓ รีสอร์ท สภาพสีน้ำและกลิ่น ปกติ (ปล่อยน้ำลงพื้นดินบางส่วน)

๒. เหนือฟ้ารีสอร์ท สภาพสีน้ำและกลิ่น ปกติ (ปล่อยน้ำลงพื้นดินบางส่วน)

**ข้อเสนอ** เห็นควรดำเนินการดังนี้

- เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรอนุมัติแจ้งสภาพปัญหา  
น้ำเสียในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ - ๗ ตำบลพิปูน ตามแบบบันทึกหรือรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ  
เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มาตรา ๘๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษดำเนินการดังนี้

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียต้องจัดเก็บ  
สถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ  
ทส. ๑ เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษเป็นระยะเวลา ๒ ปีนับแต่วันที่มีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลนั้น

๒. จะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.  
๒ และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้เสนอเจ้าพนักงาน  
ท้องถิ่นที่แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด



(นางณัฐชยา จรเปลี่ยว)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้เสนอ

**ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล**

เรียน ปลัด อบต.พิปูน

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติ



(นางสาววันเพ็ญ เทวฤทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายก อบต.พิปูน

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติ



(นางสาวจิตรา รักศรีทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

คำอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

(  ) เห็นชอบให้ดำเนินการ

(  ) ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

.....



(นายทรงศักดิ์ ชเจนทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

แจ้งผู้รับผิดชอบรับทราบ

.....